



FOT. 12 DWÓR W GRABOWIE SKRZYDŁO WSCHODNIE. ELEWACJI POŁUDNIOWEJ , BETONOWA  
OPASKA

FOT. 13 DWÓR W GRABOWIE SKRZYDŁO ZACHODNIE, ZNISZCZENIA CEGIEŁ SPOWODOWANE  
USZCZELNIENIEM - CEMENTOWY COKÓŁ I OPASKA

