



FOT. 8 DWÓR W GRABOWIE SKRZYDŁO WSCHODNIE. ELEWACJI POŁUDNIOWEJ , BETONOWA OPASKA
I ŚLADY ZAWILGOCENÍ

FOT. 9 DWÓR W GRABOWIE SKRZYDŁO WSCHODNIE, ZNISZCZENIA TYNKU I FARBY SPOWODOWANE
ZAWILGOCENIEM, CEMENTOWE NAPRAWY

