



FOT. 10 DWÓR W GRABOWIE SKRZYDŁO WSCHODNIE. ELEWACJI POŁUDNIOWEJ , BETONOWA  
OPASKA

FOT. 11 DWÓR W GRABOWIE SKRZYDŁO WSCHODNIE, ZNISZCZENIA CEGIEŁSPOWODOWANE  
USZCZELNIENIEM - CEMENTOWY COKÓŁ I OPASKA

