



**FOT. 30 DWÓR W GRABOWIE , SKRZYDŁO WSCHODNIE, BADANIA ARCHITEKTONICZNE. ZAŁAMANIE
GZYMSU WSKAZUJE PIERWOTNE USYTUOWANIE OKNA PARTERU**

**FOT. 31 DWÓR W GRABOWIE SKRZYDŁO WSCHODNIE , ODKRYWKA UKZUJE ORYGINALNY TYNK Z
POBIAŁĄ I BŁADO UGROWĄ WARSTWĄ FARBY**

