



FOT. 14 DWÓR W GRABOWIE SKRZYDŁO WSCHODNIE. ELEWACJI PÓŁNOCNEJ WADLIWIE
ZAMONTOWANE ODPLYWY RUR SPUSTOWYCH

FOT. 15 DWÓR W GRABOWIE SKRZYDŁO ZACHODNIE, WADLIWIE ZAMONTOWANE ODPLYWY RUR
SPUSTOWYCH

